

# À FOURNIR PAR LE CANDIDAT

## Pour l'atelier

- Un bleu de travail
- Des chaussures de sécurité
- Une paire de lunette de soudure
- Un crayon de menuisier ou crayon à papier HB
- Une craie de Briançon
- Un feutre indélébile pointe 0,5
- Un allume chalumeau ou briquet sans gaz
- Un niveau à bulle
- Une scie à métaux + lames
- Une pince multiprise
- Une clé à molette 12"
- Lime demi ronde et ronde
- Lime plate
- Tournevis plat moyen
- Tournevis cruciforme moyen ou visseuse avec embouts
- Mètre à ruban
- Marteau à garnir et rivoir
- Clé à griffes de 14
- Pointe à tracer
- Etoile de buses (100, 160, 200, 250 et 315)
- Nettoie-buses (équarisseur à buses)
- Petite équerre d'atelier
- Brosse métallique
- Coupe-tube cuivre
- 

## Pour le tracé des épures

- Équerre
- Règle de 30 cm
- Compas
- Crayon papier mine HB
- Calculatrice
- Surligneurs vert et jaune
- Stylo 4 couleurs usuel

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE CANDIDAT	EXAMEN : CAP Monteur en installations thermiques EPREUVE : EP 2 Réalisation d'un ouvrage courant		
	SESSION 2021	2106-CAP MIT EP2	Page 1/1